

ALLEGATO N. 1






Foto n. 1 : Ingresso principale , lato nord , del locale adibito a supermercato
sito in Angri (Sa) alla via G. D'Anna , identificato catastalmente al
foglio n. 13 particella n. 436/1




Foto n. 2 : Ingresso principale , lato nord , visto da via Torretta , lato est . Si
nota il muretto che delimita l'area di pertinenza del supermercato
dalla strada comunale.



Foto n. 3 : Lato Ovest , il cancello scorrevole che da l'accesso all'area di sosta del condominio "Palazzo Falcone".



Foto n. 4 : Lato Ovest , l'area di sosta del "condominio Falcone" su cui affacciano le vetratte del supermercato.



Foto n. 5 : Lato Nord , l'area di parcheggio pertinenziale.



Foto n. 6 : Lato Est , area di pertinenza adibita al posizionamento delle macchine e a deposito di materiali legati all'esercizio dell'attività.



Foto n. 11 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) identificato catastalmente al foglio n. 88 particelle n. 106 e 130 . Per una più chiara identificazione , il suolo interessato è quello a destra dell'obiettivo fotografico , precede l'auto parcheggiata ed è caratterizzato dallo stato di abbandono in cui versa , che ha determinato una invasione parziale della sede stradale da parte degli arbusti.



Foto n. 12 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) , incrocio tra le strade vicinali *Quote della Difesa* posto a Sud del fondo interessato.



Foto n. 13 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) , vista dalla sede stradale (lato Sud-Ovest) . Il muro a secco delimita il confine Nord dalla proprietà adiacente.



Foto n. 14 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) , vista dalla sede stradale (lato Sud-Ovest) . Il muro a secco che delimita il confine Nord dalla proprietà adiacente,(coltivata), visto da altra angolazione. Si nota la vocazione dei terreni alle colture tipiche del luogo (mandorli - vigneti - uliveti).



Foto n. 15 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) , vista dalla sede stradale (lato Sud-Ovest) . Gli ulivi sullo sfondo (altra proprietà) indicano il confine Est ed i mandorli sulla destra (altra proprietà) indicano il confine Sud . Evidente lo stato di totale abbandono in cui versa il fondo interessato.



Foto n. 16 : Fondo rustico in Acquaviva delle Fonti (Ba) , vista dalla sede stradale (lato Sud-Ovest) . La linea dei mandorli sulla destra (altra proprietà) indicano il confine Sud . Evidente lo stato di totale abbandono in cui versa il fondo interessato.